


ストーブ火災に注意！

12月に入り、石狩市内ではストーブが原因と思われる火災が2件発生しております。ストーブは、寒い冬になくてはならない暖房器具ですが、注意を怠ると火災の危険もありますので、使用する際は下記のこと

- ① ストーブの上に洗濯物などを干さない。
- ② 周囲に布団や衣類など燃えやすい物を置かない。
- ③ 周囲にスプレー缶などを置いたり、近くで使用しない。
- ④ 外出時や就寝時は火を消す。
- ⑤ ストーブを使用しない時には、電源プラグをコンセントから抜く。
- ⑥ 石油ストーブは、必ず電源を切り消火を確認してから給油を行う。
また、誤ってガソリンを給油しないように注意する。
- ⑦ 異常を感じたらすぐに使用を止め、販売元や製造元に相談する。



ストーブを使用する際には十分に注意しましょう！



今年、石狩市で発生した火災の多くが「不注意・誤った取扱い」「不適切な行為」「維持管理が不十分」が原因で発生しております。また、12月に発生した住宅火災では、建物が全焼し死者が1名発生しております。